

配置計画案へのご意見（第五中）

		北配置案	南配置案	東配置案	西配置案
第 3 回懇談会	肯定的な事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北案か南案がよい</li> <li>・小学生利用を前提とした仮設校舎建設が望ましい</li> <li>・工事中に校庭がある程度確保できるのでは</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南校舎が理想的</li> <li>・北案か南案がよい</li> <li>・南案、東案がよい</li> <li>・思ったよりも日影の影響が少なそう</li> <li>・校庭がなるべく整形で使える南案、東案が良さそう</li> <li>・井ノ頭通りから体育館への災害物資の搬出入が円滑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南案、東案がよい</li> <li>・割とよい</li> <li>・既存校舎が最後まで利用できる</li> <li>・感覚的に東校舎が違和感無し。プール、テニスコートの位置もよい</li> <li>・校庭がなるべく整形で使える南案、東案がよい</li> <li>・井ノ頭通りから体育館への災害物資の搬出入が円滑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南案以外では、西案もよい</li> </ul>
	懸念事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設校舎はない方がよい</li> <li>・引っ越しが面倒そう</li> <li>・工期が長い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南案の場合、井ノ頭通りへの圧迫感低減が必要と感じる</li> <li>・騒音対策が必要。コロナの換気で窓開けの必要ある為、対応が難しいのでは</li> <li>・井ノ頭通りの騒音で、南面の教室は騒音対策が難しいのでは</li> <li>・騒音+排気ガスの影響が大きく、動線が長そう</li> <li>・そのまま五小利用であれば仮設改修も必要では</li> <li>・校舎への校庭の砂埃対策が必要</li> <li>・工事中の校庭の確保が困難と思う</li> <li>・境浄水場の建替えの影響</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・教室への西日がきつそう</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テニスコートが校舎から離れる</li> <li>・工期が長く、生徒への影響大</li> <li>・工事中の校庭の確保が困難と思う</li> </ul>
近隣アンケート	賛成理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使いやすそう</li> <li>・既存樹木を切らずにすむと思う</li> <li>・砂埃が防げる</li> <li>・環境が今と変わってほしくない（騒音、砂埃）</li> <li>・完成が早い</li> <li>・校庭が南向きで明るい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北側の防犯性（死角なし、人の目あり）、陽当たり、風通しの改善</li> <li>・夏場、校庭に日影の創出</li> <li>・正門から校庭と校舎が一望できる</li> <li>・プールと体育館が一体</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北側に死角ができないので安心</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーニングが良い</li> <li>・夏の夕方校舎の影ができ、部活動がしやすそう</li> </ul>
	反対理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎からの北側住宅地への視線</li> <li>・校舎の北側が死角となり防犯上不安</li> <li>・仮設校舎による東側住宅へ陽当たり、風通しの影響</li> <li>・仮設校舎にかかるコスト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北側住宅地への校庭、テニスコートの音</li> <li>・北側住宅地への校庭の砂埃</li> <li>・校庭に影がおち、教育環境としてよくない</li> <li>・生徒のアプローチ動線が北側住宅地に近い →プライバシー、圧迫感、騒音</li> <li>・井ノ頭通り沿いの校舎は教育環境としてよくない</li> <li>・東側住宅地への陽当たり、風通り、視線の影響</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東側住宅地への風通し、騒音、視線、圧迫感の影響</li> <li>・北側住宅地への砂埃</li> <li>・校庭の音が北側に抜ける</li> <li>・校庭の陽当たりが悪い</li> <li>・雨水浸透貯留槽再整備が必要</li> <li>・北側へ運動会の音</li> <li>・テニスボールが井ノ頭通りに飛ぶのでは</li> <li>・プールと体育館が離れてしまうと不便</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木の伐採が必要になるのでは</li> <li>・北側が死角になり、防犯上不安</li> <li>・北側住宅地へプールの音</li> <li>・生徒のアプローチ動線が北側住宅地に近い →プライバシー、圧迫感、騒音</li> <li>・北側・東側へ校庭からの騒音、砂埃、視線の影響</li> <li>・西側への圧迫感</li> <li>・井ノ頭通り沿いの校舎は教育環境としてよくない</li> <li>・工期が長い</li> </ul>
	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎の北側は特別教室など常時利用でない部屋を配置してほしい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東側敷地境界から建物をなるべく離してほしい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プライバシー、騒音、砂埃への対策はしっかりとってほしい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東側敷地境界から建物をなるべく離してほしい。</li> </ul>