


資料編 部位の設定【1階】

- ・表玄関
- ・ホール 1
- ・表階段
- ・化粧室 1
- ・中庭 1
- ・居間・食堂
- ・日本間 1
- ・夫人室
- ・子供室 1
- ・子供室 2
- ・子供室 3
- ・子供室 4
- ・蔵 1
- ・納戸 1
- ・洗濯室（旧和式浴室・旧化粧室）
- ・中庭 3
- ・化粧室 3
- ・台所
- ・中庭 2
- ・内玄関
- ・化粧室 2
- ・応接室
- ・執事室
- ・廊下 1
- ・階段 2
- ・化粧室 2
- ・渡り廊下

1階 表玄関【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準1	硬質石	当初（推定）
敷居	基準1	記載なし	当初（推定）
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	布張りラッカ一仕上げ (剥がし試験結果より)	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	廊下と同一とすれば漆喰	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（東面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
建具（東面扉両脇ガラス窓）	基準1	記載なし	当初（推定）
建具（北面窓）	基準1	記載なし	当初（推定）
棚（北面）	基準1	記載なし	当初（推定）
傘立て	上：基準1 下：基準4	上：記載なし 下：なし	上：当初 下：新規
鏡台	基準4	なし	新規
鏡	基準1	記載なし	当初（推定）
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具	基準2	ラジエーター	新規ラジエーター（鋳鉄製）

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 玄関【保存部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 玄関【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



敷居：基準 1



床面：基準 1

床組：基準 1

1階 玄関【保存部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




1階 玄関【保存部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




1階 玄関【保存部分】写真帖

東面を見る	 <p>竣工直後</p>
現在	

1階 玄関【保存部分】写真帖

東面・南面窓を見る	
竣工直後	 <p>(「詳細図譜」より)</p>
現在	

1階 ホール1 ※階段は除く【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準1	硬質石	当初（推定）
敷居	基準1	記載なし	当初（推定） 引き戸は滅失
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	布張りラッカー仕上げ (剥がし試験結果より)	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
柱	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	漆喰布張り仕上げ（剥がし試験結果より）	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	廊下と同一とすれば漆喰	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（東面階段下ガラス窓）	基準1	フィギュアドグラス (型板ガラス)	当初（推定）
建具（北面階段横窓）	基準1	記載なし	当初（推定）
建具（西面扉）			
棚（北面）	基準1	記載なし	当初（推定）
傘立て	上：基準1 下：基準4	上：記載なし 下：なし	上：当初 下：新規
照明	基準4	白熱灯	蛍光灯
暖房器具（階段下）	基準1	ラジエーター	当初（推定）


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 ホール1【保存部分】①東面1


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井 :
躯体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後 : 基準2 (漆喰)



床面 : 基準 1

床組 : 基準 1

壁


躯体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後 : 基準2
(布張りラッカー仕上げ)

1階 ホール1【保存部分】①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 ホール1【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2 (漆喰)

壁
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(布張りラッカー仕上げ)


床面 : 基準 1

床組 : 基準 1

1階 ホール1【保存部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井 :
躯体 : 基準1 仕上 : 基準3
復原後 : 基準2 (漆喰)



床面 : 基準1

床組 : 基準1


壁

躯体 : 基準1 仕上 : 基準3
復原後 : 基準2
(布張りラッカ一仕上げ)

1階 ホール1【保存部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2 (漆喰)



床面 : 基準 1

床組 : 基準 1

壁

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3


復原後 : 基準 2
(布張りラッカー仕上げ)

柱

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(布張りラッカー仕上げ)

1階 表階段【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
踏面	基準1	人造石研ぎ出し	当初（推定）
すべり止め	基準2	ゴム製滑り止め	当初（推定）
手すり	基準1	パイプ手摺	当初（推定）
建具（2階壁面ガラス窓）	基準1	フィギュアドグラス（型板ガラス）	当初（推定）
照明	基準4	白熱灯（古写真より）	蛍光灯

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 表階段【保存部分】


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2 (漆喰)



1階 表階段【保存部分】写真帖

東面を見る	
竣工直後	<p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

1階 階段1【保存部分】写真帖

東面を見る	
竣工直後	 (「The Architectural Record」より)
	 (「詳細図譜」より)
現在	
	

1階 階段1【保存部分】写真帖

東面・南面窓を見る

竣工直後



(「詳細図譜」より)

現在



1階 化粧室1【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	記載なし	ビニールクロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	基準4	記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	基準4	記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（北面扉）	基準4	記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり ノブは新規
建具（南面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
鏡	基準4	記載なし	新規
洗面台	基準4	記載なし	新規
便器	基準4	記載なし	新規
照明	基準4	記載なし	蛍光灯


■復原の方針

- 内装等の更新に合わせて検討する。

1階 化粧室1【保全部分】①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




1階 化粧室1【保全部分】①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



建具：基準4




壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

1階 化粧室1【保全部分】①東面3

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4




建具 : 基準 4

壁 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4

1階 化粧室1【保全部分】②南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :

躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4

手洗い台 : 基準 4



便器 : 基準 4


床面 : 基準 4

床組 : 基準 1

1階 化粧室1【保全部分】②南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 化粧室1【保全部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

照明：基準 4

鏡：基準 4

1階 化粧室1【保全部分】④北面1



■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



床面：基準 4

床組：基準 1

建具：基準 4

壁：


躯体：基準 1

仕上：基準 4


1階 化粧室1【保全部分】④北面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 中庭1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
石張り舗装	基準1	石張り舗装	当初（推定）※石張りの範囲は縮小されている
石（北側）	基準4	苔、飛び石・割石	新規
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート・オイルペイント仕上（青系統の塗装）	ペンキ塗り ※下に当初仕上げが残る可能性あり
水盤	上部：基準1 土台：基準4	記載なし	上部：当初（推定） 土台：コンクリート吹付（推定）※新規写真比較より、下部にモルタル等を足して少し高くしていると考えられる。非破壊での材質の判定は困難。
竹筒（鹿威し）	基準2	竹	当初（推定）
灯籠の頭	基準4	なし	新規


■復原の方針

- ・壁面の仕上げは可能な限り復原する。

1階 中庭1【保存部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



竹筒（鹿威し）：

灯篭の頭：
基準 4

石：基準 4

水盤土台：基準 4

壁：

躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート・オイルペイント仕上
(青系統の塗装))


水盤上部：基準 1

石張舗装：基準 1

1階 中庭1【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :

躯体 : 基準 1

仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2



(コンクリート・オイルペイント仕上
(青系統の塗装))

石張舗装 : 基準 1

1階 中庭1【保存部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



石張舗装：基準 1

石：基準 4

壁：

躯体：基準 1

仕上：基準 3


復原後：基準 2

(コンクリート・オイルペイント仕上
(青系統の塗装))

1階 中庭1【保存部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :

躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(コンクリート・オイルペイント仕上
(青系統の塗装))

灯籠の頭 :

基準 4

1階 中庭1【保存部分】写真帖

東面を見る	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
竣工直後	

1階 中庭1【保存部分】写真帖


東面・南面窓を見る

竣工直後




(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)

現在



1階 中庭1【保存部分】写真帖

東面・南面窓を見る



1階 中庭1【保存部分】写真帖

東面・南面窓を見る	
竣工直後	 
	<p>(「The Architectural Record」より)</p> <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準1	檜材床板・杉材荒床木下地	当初（推定）
床面（暖炉前）	基準4	Split stone paving （「新建築」によれば 鉄平石）	フローリング
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布 張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当 初の壁が残存
羽目板（暖炉上部）	基準1	Redwood veneer (レッ ドウッドベニヤ板)	当初（推定）
仕切り壁（居間・食 堂間）	基準4⇒復原後基準2	Light wood frames covered with cloth of two colors	新規
柱	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布 張りペンキ塗り) ※剥がし試験結果よ り、布張りはなしの可 能性もある	ペンキ塗り ※下に当 初の仕上げが残る可 能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布 張りペンキ塗り) ※剥がし試験結果よ り、布張りはなしの可 能性もある	吹付タイル ※下に当 初の仕上げが残る可 能性あり
建具（南面窓）	基準4⇒復原後基準2	スチールサッシ	アルミサッシ
建具（北面窓）	基準4		アルミサッシ

棚（暖炉上）		Concrete shelf, lacquered on top 剥がし試験結果より、 黄色系の塗装の可能性 あり	ペンキ塗り ※下に当 初仕上げが残る可能 性あり。
造り付け家具（暖炉 横）	基準1	記載なし	当初（推定）
シャッター（南面窓）	基準1	記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテン（北面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南 面）	基準4	なし	新規
カーテンレール（北 面）	基準4	記載なし	新規
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
暖炉	基準1	Cast-iron（鋳鉄）	当初（推定）
暖房器具（南面床）	基準1	記載なし	当初ラジエーターグリ ル（推定）
暖房器具（北面床）	基準1	記載なし	当初ラジエーターグリ ル（推定）

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 居間・食堂【保存部分】①東面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(plaster,
finished with a
flat oil paint)

羽目板 : 基準

照明 : 基準 4

建具 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(スチールサッ
シ)

棚 : 基準 4
復原後 : 基準 2
(コンクリート
ラッカーリ仕上
げ)

**カーテン
レール :
基準 4**

**カーテン :
基準 4**

**造り付け家
具 : 基準 1**

暖炉 : 基準 1

暖炉前床 : 基準 4


床組 : 基準 1

床面 : 基準 1

柱 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(plaster, finished with a
flat oil paint (漆喰の上に
布張りペンキ塗り))


**ラジエーター
グリル : 基準
1**



1階 居間・食堂【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))

照明 : 基準 4

カーテン
レール :
基準 4

カーテン :
基準 4

シャッター :
基準 1

建具 : 基準 4
復原後 : 基準 2
(スチールサッシ)


ラジエーターグリル :
基準 1

床組 : 基準 1

床面 : 基準 1

柱 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3



復原後 : 基準 2
(plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り))



1階 居間・食堂【保存部分】③西・北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 居間・食堂【保存部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


*保存・復原するものは竣工時の材を記載する




1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

東面を見る	
竣工直後	 <p>(「The Architectural record」より)</p>
現在	
資-1階-44 国登録有形文化財(建造物)旧赤星鉄馬邸 保存活用計画	




1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

東面を見る	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	


1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

暖炉前	
竣工直後	
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

暖炉前	 (「新建築」より)
竣工直後	
現在	


1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

暖炉前	 <p>(「詳細図譜」より)</p>
竣工直後	


1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

北西面を見る	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】写真帖


北西面を見る	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】写真帖


北西面を見る	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
竣工直後	

現在


1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

北西面を見る	
竣工直後	 <p>(自伝より)</p>
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

東面を見る	
竣工直後	 (「新建築」より)
現在	

1階 居間・食堂【保存部分】写真帖

西面を見る・家具	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

1階 日本間1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4→復原後基準2	Straw floor mats with linen borders (畳敷き) 中央にこたつあり	塩ビシート
床面（南面窓前）	基準1	板敷	当初（推定）
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	Painted muslin wall	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（東面居間・食堂境）	基準4	引き戸あり	引き戸を撤去し、壁・棚を設置
壁（西面夫人室境）	基準4	開き戸あり	開き戸を撤去し、壁を設置
天井	基準1	Redwood veneer	当初（推定）
建具（南面窓）	基準4⇒復原後基準2	Sliding steel sash which fold and turn at the slides like casements (スライド式スチールサッシ)	アルミサッシ
建具（北面扉）	本体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2 引手：基準1	Slidind doors of coarse linen (麻布張りの引き戸)	板張り 引手は当初
造り付け棚（北面）	基準1	Redwood bemeer ※古写真をみると、枠が塗装されていた可能性がある	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
床中央こたつ	基準4⇒復原後基準1	こたつあり	下に残る可能性あり
照明	基準4	記載なし	蛍光灯

暖房器具（南面床）	基準1	記載なし	当初ラジエーターグリル（推定）
暖房器具（南面床）	基準1	記載なし	当初ラジエーターグリル（推定）



■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 日本間1【保存部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 日本間1【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 日本間1【保存部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 日本間1【保存部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 日本間1【保存部分】写真帖

北東面を見る	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

1階 日本間1【保存部分】写真帖

北東面を見る	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	

1階 夫人室【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
（建具（東面扉））	基準4 ⇒復原後基準2	記載なし（開き戸）	居間・食堂へ続く開き戸を撤去、棚を設置
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
造り付け家具（南面着物箪笥）	基準1	記載なし	当初（推定）
造り付け家具（東面洋服箪笥）	扉本体：基準1 扉塗装：基準4 取手：基準1	記載なし	扉：ペンキ塗り 取手：当初（推定）
棚（南面）	基準1	コンクリートラッカー仕上げ	当初（推定）
本棚（東面）	基準4 ⇒復原時撤去	なし	新規
照明（天井）	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準1	ラジエーター	当初ラジエーター（推定）


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 夫人室【保存部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :


躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3


復原後 : 基準 2
(ボード張り)



1階 夫人室【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(ボード張り)

照明 : 基準 4

建具 : 基準 4

棚 : 基準 1

カーテン
レール :
基準 4

カーテン :
基準 4


ラジエーター : 基準 1

床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)

床組 : 基準 1

造り付け家具 : 基準 1



1階 夫人室【保存部分】③西面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :


躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(ボード張り)



床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)

床組 : 基準 1

1階 夫人室【保存部分】④北面

■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :


躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(ボード張り)




床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(檜材床板・杉材荒床・木下地)


床組 : 基準 1

建具 : 基準 1

1階 夫人室【保存部分】写真帖

東面を見る（日本間1との境）	
竣工直後	
現在	
（「The Architectural Record」より）	

1階 夫人室【保存部分】写真帖

東面を見る（日本間1との境）	
竣工直後	
	(「新建築」より)
現在	
	

1階 夫人室【保存部分】写真帖

南西面を見る	
竣工直後	 <p>(「ペンシルベニア大学所蔵古写真より」)</p>
現在	

1階 子供室1【保存部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（夫人室境）	基準4 ⇒復原後基準2	布張りスクリーン（伸縮間仕切）	新規
壁（子供室2境）	基準4 ⇒復原後基準2	引き戸	引き戸を撤去し、壁を設置
柱	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート布張りラッカー仕上げ	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準4	内側より格子戸・ガラス障子	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準1	記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	基準1	記載なし	当初（推定）
造り付け家具（西面）	基準1	記載なし	当初（推定）
棚（南面）	基準1	コンクリート	当初（推定）
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準1	ラジエーター	当初ラジエーター（推定）


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 子供室1【保存部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(布張りペンキ塗り)

壁 (夫人室境) : 基準 4
復原後 : 基準 2
(布張りスクリーン)

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(ボード張り)



造り付け家具 : 基準 1

床面 : 基準 4


床組 : 基準 1

復原後 : 基準 2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)

1階 子供室1【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :

躯体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後 : 基準2
(布張りペンキ塗り)

天井 :

躯体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後 : 基準2
(ボード張り)

建具 : 基準4

棚 : 基準1

カーテン
レール :
基準4

カーテン :
基準4


造り付け家具 : 基準1

床面 : 基準4

復原後 : 基準2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)

床組 : 基準1


ラジエーター : 基準1



1階 子供室1【保存部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




壁 (子供室2境) : 基準4

復原後 : 基準2
(引き戸)

天井 :

軀体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後 : 基準2
(ボード張り)



柱 :

軀体 : 基準1 仕上 : 基準4


復原後 : 基準2
(コンクリート布張りラッカー
仕上げ)

床面 : 基準4


復原後 : 基準2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)

床組 : 基準1


1階 子供室1～4 写真帖

西を見る	
竣工直後	 (「The Architectural Record」より)
現在	

1階 子供室1【保存部分】写真帖

西を見る	 <p>(「新建築」より)</p>
竣工直後	

1階 子供室1【保存部分】写真帖

西を見る 竣工直後	  <p>(「詳細図譜」より)</p>
現在	

1階 子供室2【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初 (推定)
床面	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（子供室1境）	基準4⇒復原後基準2	引き戸	引き戸を撤去し、壁を設置
柱	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート布張りラッカー仕上げ	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準4	内側より格子戸・ガラス障子	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初 (推定)
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
造り付け家具（北面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
造り付け家具（東面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
棚（南面）	基準1	コンクリート	当初 (推定)
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準1	ラジエーター	当初ラジエーター (推定)


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 子供室2【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



1階 子供室2【保全部分】②南面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(布張りペンキ塗り)

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(ボード張り)



カーテン
レール :
基準 4

カーテン :
基準 4

ラジエーター :
基準 4

造り付け家具 : 基準 1

床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)

床組 : 基準 1


柱 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(コンクリート布張りラッ
カー仕上げ)

1階 子供室2【保全部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :
躯体 : 基準1 仕上 : 基準3

復原後 : 基準2
(布張りペンキ塗り)




造り付け家具 : 基準1

1階 子供室2【保全部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(布張りペンキ塗り)

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(ボード張り)

造り付け家具 : 基準 1

床面 : 基準 4

建具 : 基準 1

復原後 : 基準 2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)

1階 子供室3【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初 (推定)
床面	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
柱	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート布張りラッカ一仕上げ	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準4	内側より格子戸・ガラス障子	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初 (推定)
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
造り付け家具（北面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
造り付け家具（西面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
棚（南面）	基準1	コンクリート	当初 (推定)
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準1	ラジエーター	当初ラジエーター (推定)


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 子供室3【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(布張りペンキ塗り)

照明 : 基準 4

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(ボード張り)



造り付け家具 : 基準 1

床面 : 基準 4


床組 : 基準 1

復原後 : 基準 2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)

1階 子供室3【保全部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(布張りペンキ塗り)

天井：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(ボード張り)

建具：基準4

棚：基準1



カーテンレール：
基準4

カーテン：
基準4

ラジエーター：
基準1

造り付け家具：基準1

床面：基準4

復原後：基準2
(檜材床板・杉材荒床・木下地)

床組：基準1

柱：
躯体：基準1 仕上：基準4

復原後：基準2
(コンクリート布張りラッカー仕上げ)

1階 子供室4【保全部分】



部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初 (推定)
床面	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	Finished with a flat oil paint (布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
柱	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート布張りラッカ一仕上げ	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準4	内側より格子戸・ガラス障子	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初 (推定)
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
造り付け家具（北面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
造り付け家具（西面）	基準1	記載なし	当初 (推定)
棚（南面）	基準1	コンクリート	当初 (推定)
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準1	ラジエーター	当初ラジエーター (推定)


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

1階 子供室4【保全部分】①南面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(布張りペンキ塗り)

天井：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(ボード張り)



カーテンレール：
基準4

カーテン：
基準4

建具：基準4

棚：基準1

柱：
躯体：基準1 仕上：基準4
復原後：基準2
(コンクリート布張りラッカー仕上げ)

床面：基準4
復原後：基準2
(檜材床板・杉材荒床・木下地)


床組：基準1

造り付け家具：基準1

1階 子供室4【保全部分】②西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



壁：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(布張りペンキ塗り)

照明：基準4

天井：
躯体：基準1 仕上：基準3
復原後：基準2
(ボード張り)



建具：基準4

床面：基準4

床組：基準1

造り付け家具：基準1

復原後：基準2
(檜材床板・杉
材荒床・木下
地)