

No.	学校名	危険・注意箇所（住所）		危険の内容・状況	必要と思われる対策	対策実施担当				点検結果・対策内容
		住所	箇所			学校 市教委	道路管理者	警察	その他	
1	第一小学校	〒180-0006 東京都 武蔵野市中町3丁目 から 〒180-0004 東京都 武蔵野市吉祥寺本町 4丁目	大正通り 車道	児童の通学する時間帯に、多くの自転車が通る。児童は、ガードレール内を通るが、反対方面の歩行者もガードレール内を通るため、非常に混雑している。合わせて、バスが通るなど、非常に危険である。	バスが通ることを外すことができないのであれば、ガードレールを両側に設置する。		○			ガードレールの設置は幅員不足のため困難です。
2	第一小学校	〒180-0004 東京都 武蔵野市吉祥寺本町 4丁目31	大正通り 成蹊通り 交差点	信号を待つ際に、児童が待つ歩道が狭いため、大正通りのガードレール内で待っている状況である。そのため、反対方向から歩く歩行者がガードレールの外側を通り、自転車や自動車の通行と重なり、非常に危険となっている。	バスが通ることを外すことができないのであれば、ガードレールを両側に設置する。 合わせて、信号前の植え込みを減らし、歩行者が信号待ちできるスペースを作る。		○			ガードレールの設置は幅員不足のため困難です。 パークスクエア吉祥寺本町南側の公開空地を有効に使ってください。 植え込みを減らしてもその場所に横断抑止柵を設けるため、待機スペースはほとんど増えないと考えます。
3	第一小学校	〒180-0006 東京都 武蔵野市中町3丁目	大正通り 文化会館 通り 交差点	文化会館通りを南北で往来する自転車が高速で通過し、大正通りの歩行者にとって非常に危険である。	歩道と車道に停止線を設ける。			○	○	現状交差点に停止線は適切に設置されています。文化会館通りと大正通りは一方通行であることから、文化会館通りの北側及び大正通りの東側には設置できません。 自転車のマナーについては、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。

No.	学校名	危険・注意箇所（住所）		危険の内容・状況	必要と思われる対策	対策実施担当				点検結果・対策内容
		住所	箇所			学校 市教委	道路管理者	警察	その他	
1	第三小学校	吉祥寺南町2-33-9	スロープ	スロープを降りた後見通しが悪く、自転車の通行量も多いので危険。	死角をなくすミラーの設置 自転車通行帯の表示	○	○	○		井之頭通りには自転車通行帯の表示あり、末広通りには規制がないため自転車通行帯の表示は設置していません。 スロープを降りた箇所からの見通しは良いと思われます。 末広通りにミラーは設置済みです。（ミラーは原則自動車用） 路側帯に降りる手前で一度立ち止まり、左右の安全確認を行うよう指導をお願いします。
2	第三小学校	吉祥寺南町3-14-4	吉祥寺南病院とコンビニエンスストアの交差点	駐停車車両が頻繁にあり、死角ができてしまう。	駐停車禁止の表示 死角をなくすミラーの設置		○	○		駐停車等の標識は設置していません。 駐停車車両による死角を補うミラーは設置していませんが、市道部には駐車禁止の標識があります。 駐停車違反しているところを発見したら、警察に通報してください。
3	第三小学校	吉祥寺南町2-37-11	スーパーマーケット前の五日市街道 スーパーマーケット南側道路	スピードを出す自転車が多い。	歩行者の安全を確保する表示 定期的な悪質運転の取り締まり		○		○	JR高架南側については今年度中に啓発看板を設置します。 自転車のマナーについては、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。
4	第三小学校	吉祥寺南町2-17-1	薬局東側高架下の横断歩道	歩行者に対し一時停止していません。、スピードを出す自動車、自転車が多い。	歩行者の安全を確保する表示 定期的な悪質運転の取り締まり				○	自転車のマナーについては、自転車のマナーについては、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。
5	第三小学校	吉祥寺南町2-11-1	ギャラリー西側高架下の横断歩道	歩行者に対し一時停止していません。、スピードを出す自動車、自転車が多い。	歩行者の安全を確保する表示 定期的な悪質運転の取り締まり				○	自転車のマナーについては、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。
6	第三小学校	吉祥寺南町2-13-8	井之頭通のコンビニエンスストア前交差点	歩行者用信号が縦横同時に青になるため自動車との接触の可能性が高く危険。	信号機の調整			○		歩行者用信号が青の時は車両信号は赤色であり問題なし、歩行者に対する危険性もなしのため、信号サイクルは現状維持とします。
7	第三小学校	吉祥寺南町1-27-3	井之頭通り沿い専門学校からスポーツクラブにかけての歩道の狭さ。路上駐車が多さ。	歩行者の通行が危険。	歩道の整備 路上駐車を取り締まり			○		歩道上自転車走行注意看板を北多摩南部建設事務所へ設置依頼します。

No.	学校名	危険・注意箇所（住所）		危険の内容・状況	必要と思われる対策	対策実施担当				点検結果・対策内容
		住所	箇所			学校 市教委	道路管理者	警察	その他	
1	本宿小学校	吉祥寺東町1丁目21-20付近	三中からグルッペに向ける道の十字路。	北から南へ車が止まらず走り抜ける。過去に人身事故有り。	「止まれ」のラインや点滅信号		○	○		「止まれ」表示、停止線塗り直し（東西の道路標示） 規制は南北が主道路、東西が従道路のため対策できません。 点滅信号の新設は設置基準に満たないため対策できません。 交差点標示について再現します。
2	本宿小学校	吉祥寺東町3丁目3-4付近	三中通りと美大通りの合流点。郵便局前	「青信号のうちに早く女子大通りに出たい」と思うのか、かなりのスピードで走る車が多い。	啓発の看板、道路に点滅ライト、ガードレールの色を変える、近くに行かないと信号の色が見えないようにする等。		○	○		・信号機の角度を付ける対策及び筒フード（見えなくする対策）は既に対策済。これ以上角度を付けることはできません。 ・ルーフは連続した信号機に設置するものであるため設置はできません。 ・T字路北側に啓発看板を設置済み。新たに交差点点滅板の設置はしない。ガードパイプの色は変えません。
3	本宿小学校	吉祥寺東町3-12-16付近	本宿小通りとの合流点	南から北へ一時停止をせずにバイクが走り抜ける。	啓発の看板、道路に点滅ライト、ボールの設置、		○	○		・「止まれ」表示と停止線を交差点側に数m移設します。 ・警察が南側の停止線を横断歩道寄りに変更する段階で、停止線点滅板を移設します。
4	本宿小学校	吉祥寺東町3-4-16付近	一方通行と本宿小通りの合流点	北から南へ一方通行道路。本宿通りとの交差点で一時停止をしていない車が多い。	啓発の看板や点滅信号		○	○		・点滅信号機に関しては設置基準に満たないため設置できません。 ・啓発看板及び交差点点滅板は設置済みです。
5	本宿小学校	吉祥寺東町3-1-6付近	美大通り、吉祥寺ガーデンハウス	児童や歩行者、自転車が道路をバラバラとわたって危ない	横断歩道の設置、ガードレールの両側設置		○	○		・横断歩道については、設置基準に満たないため対策できません。 ・ガードレールの両側設置は困難です。 ・美大通りに接する建築工事が完了後に、横断歩道横の区画線を繋げ、連続性を確保します。
6	本宿小学校	吉祥寺東町3-12-26付近	本宿小通りとの合流点	本熟賞通りを子供が広がって歩いている。バス、自転車、歩行者の区別がなくお互い危ない	ガードレールの設置、自転車ナビマークの塗装		○			・ガードレールの設置は道路幅員が足りないため困難です。
7	本宿小学校	吉祥寺東町4-6-13付近	稲荷通りと女子大通りの合流点	左右に曲がる角の巻き込み防止のための道路の白線の表示が消えかかっている。	濃く塗装しなおす。ポールを立てる。		○			・巻き込み部は杉並区管理で、ボールの設置は困難（杉並区回答）。 ・区画線は杉並区と調整し再現します。
8	本宿小学校	吉祥寺東町3-24-20付近		路面の「とまれ」の表示が薄れている。	表示の塗装		○	○		・「止まれ」表示の塗り直し予定です。 ・交差点の南北にある、自転車ストップマークを再現します。
9	本宿小学校	吉祥寺東町3-14-24付近	五日市街道沿い	路面の「とまれ」の表示がない。	表示の設置			○		「止まれ」表示設置済のため、対策なし。
10	本宿小学校			サンロード「とまれ」の表示がない。	表示の設置			○		サンロード出口は切り下げのため、止まれ表示は設置できません。
11	本宿小学校	東町2-21-15付近	十一小路突き当たり	通学路の標識、表示がない。	表示の設置		○			標識の設置について年度内に設置予定です。
12	本宿小学校	吉祥寺東町3丁目3-3	美大通り吉祥寺レジデンス付近	路面の横断歩道の表示が薄れている	表示の塗装			○		横断歩道の塗り直しを行います。
13	本宿小学校	吉祥寺東町1丁目209付近	美大通りと五日市街道の合流点	路面の30ゾーンの表示が薄れている	表示の塗装			○		30ゾーン表示薄れなし。 美大通りに接する建築工事が完了後に再現します。
14	本宿小学校	吉祥寺東町4-6-13付近	稲荷通りと女子大通りの合流点	通学路の標識、表示がない。	表示の設置		○			標識の設置について年度内に設置予定です。
15	本宿小学校	吉祥寺東町4-17-15	本宿小通り突き当たり	本宿小通りに通学路の標識、表示がない。 民家の植栽で見えづらくなっている？	表示の設置		○			・美大通りから本宿小までの間に2基、東側市境から本宿小までの間に3基設置されており、そのうち1基は本田東公園北側に設置されています。 ・枝で見にくい箇所はその都度連絡をいただければ、地先に剪定指導をします。
16	本宿小学校		女子大通り	歩行者用信号のない場所がある	歩行者用信号灯器設置予定			○		要望のない場所であるも、点検時に確認。対策予定です。

No.	学校名	危険・注意箇所（住所）		危険の内容・状況	必要と思われる対策	対策実施担当				点検結果・対策内容
		住所	箇所			学校 市教委	道路管理者	警察	その他	
1	井之頭小学校	中町2-5-22	井之頭通り（ドミノビザ前）	歩道が狭く、自転車等とすれ違う際に危険を感じる					○	自転車の走行に関しては自動車と同じく車道の左側を走行することとされているため、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。
2	井之頭小学校	吉祥寺本町3-14-4付近	税務署南高架下	見通しが悪く、スピードを出した自転車に危険を感じる。全方向に注意が必要				○		既に交差点内のカラー舗装、道路反射鏡、啓発看板、点滅紙の設置を行っています。
3	井之頭小学校	吉祥寺本町3-26-9付近	成蹊通り交差点	成蹊通りを南から北に向かう車が成蹊通り交差点を右折する際に、後続車とその右折車を避けるように、左の歩道側に影を落とすことがあり、危険を感じる。 井之頭通りを走り、成蹊通り交差点を東から西に渡る際に、北からくる自転車等が看板で見えづらく危険を感じる				○		周りをよく確かめてからわたる、死角に注意し安全確認をするよう指導をお願いします。
4	井之頭小学校	吉祥寺本町2-32-12付近	平沼園交差点	信号が短く、低学年は一度に渡りきることができないこともある。焦らずゆとりをもって安全に渡る必要がある					○	通学時間帯のみ延長等、歩行者用信号機の秒数を調整予定です。
5	井之頭小学校	中町2-9	文化会館通りと中道通りの十字路	一時停止をしない自転車が多くの危険を感じる				○	○	不適当な位置の自転車ストップマークは消去し、適正な位置に再設置します。 自転車のマナーについては、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。
6	井之頭小学校	御殿山2-22付近	成蹊通りアンダーパスの橋からクラック方面への下り坂	スピードを落とさない自転車が多くの危険。配達車の車が止まっていることも多く、見通しが悪く危険を感じる				○	○	マンションからはみ出し樹木について、剪定指導を行う。 自転車のマナーについては、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。
7	井之頭小学校	吉祥寺中町2-31-12	中町内科前	信号待ちで児童がたまってくると横断歩道や車道側に溢れてしまうことがあり危険を感じる				○		路側帯内に並んで待つことやできるだけ広いスペースの溜まりで待機するよう指導をお願いします。
8	井之頭小学校	中町1-17-4付近	八丁通り交差点	一旦停止をしない自転車が多くの交通量も多い。全方向に注意が必要					○	自転車のマナーについては、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。
9	井之頭小学校	中町1-20-8付近	中町1丁目交差点（角にセブンイレブン）	車・自転車の交通量も多く、スピードを出している自転車が多くの。全方向に注意が必要					○	自転車のマナーについては、今後も自転車安全利用講習会等で啓発を図ります。
10	井之頭小学校	吉祥寺本町3-27-16	学校の北東角のT字路	一時停止してから横断しないと危険	安全な横断の指導及び家庭への発信			○	○	横断歩道及びダイヤモンドマークの表示を塗り直し予定です。 横断歩道の脇の区画線を設置します。