

工事進捗状況写真 (平成22年4月施工)



全景(南側より)

平成22年4月26日 撮影



全景(東側より)

平成22年4月26日 撮影



全景(北側より)

平成22年4月26日 撮影



外部仕上げ モックアップ

平成22年4月26日 撮影

写真は外装仕上げ1スパン分のモックアップ(実物とほぼ同様に似せて作られた模型のこと)です。
モックアップは2月に作成し、仕上げ材の劣化・汚れ具合を確認しています。
塗装材は4種類使用しており、撥水材や光触媒など全部で10パターンあります。

4月で地上2階の床まで躯体工事(コンクリート打設)が完了しました。
5月からは地上2階柱・壁の躯体工事(型枠・配筋)を行う予定です。