

工事進捗状況写真 (平成21年2月施工)



▲全景(南側より)

平成21年2月23日 撮影



▲全景(東側より)

平成21年2月23日 撮影



▲全景(北側より)

平成21年2月23日 撮影

- ・安全のため、敷地四方に仮囲いを設置しました。
- ・工事関係者が利用する現場事務所等を設置しました。
- ・敷地内の地盤調整をしています。