

工事進捗状況写真 (平成21年5月施工)



全景(南側より)

平成21年5月28日 撮影



全景(東側より)

平成21年5月28日 撮影



全景(北側より)

平成21年5月28日 撮影

掘削作業は1/4程度終了し、現在地盤面下5mあたりの掘削を行っています。

毎日400m³程度の掘削土を約80台の車輛で搬出しています。ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

今後の掘削作業に利用する仮設構台を設置しています。構台の材料を揚げ降ろししているクレーンを引き続き利用して、掘削土を引き揚げ作業を行います。