

工事進捗状況写真 (平成21年6月施工)



全景(南側より)

平成21年6月26日 撮影



全景(東側より)

平成21年6月26日 撮影



全景(北側より)

平成21年6月26日 撮影

引き続き掘削を進めています。現在2/3程度終了し、地盤面下12mあたりを掘削しています。

毎日500m³程度の掘削土を約100台の車輛で搬出しています。ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

掘削工事は、最終的に地下17m強まで掘り進めます。8月下旬に建築に興味のある小学生高学年を対象に作業所見学会を開催する予定です。詳しくは市報8月1日号に掲載しますので、ご覧ください。