

# 工事進捗状況写真 (平成21年8月施工)



全景(南側より)

平成21年8月25日 撮影



全景(東側より)

平成21年8月25日 撮影



全景(北側より)

平成21年8月25日 撮影

掘削が完了しました。砂利敷き、捨てコンクリート打設などの底面を整える作業を行っています。

今後は建物を支える耐圧盤の鉄筋を配置し、コンクリートの打設を行います。