

工事進捗状況写真 (平成21年9月施工)



全景(南側より)

平成21年9月24日 撮影



全景(東側より)

平成21年9月24日 撮影



全景(北側より)

平成21年9月24日 撮影

建物を支える耐圧盤のコンクリート打設が終わり、基礎部分の配筋、型枠設置作業を行っています。

今後は基礎コンクリートを打設します。年内は配筋、型枠、コンクリート打設を繰返して、地下3階、地下2階部分を建設する予定です。