

工事進捗状況写真 (平成22年11月施工)



▲全景(南側より)

平成22年 11 月 27 日 撮影



▲全景(東側より)

平成22年 11 月 27 日 撮影



▲全景(北側より)

平成22年 11 月 27 日 撮影



▲内装仕上工事 天井・壁 塗装完了 床施工前 状況

平成22年 11 月 27 日 撮影

※ 写真は2階の読書室で、天井と壁の塗装が終わり、床のカーペットを貼る前の状況です。

天井から下がっている円盤状のものは吊り下げ反射板で、天井に設置されているダウンライトからの光を反射させるためのものです。

○ 11月は外壁の仕上げ塗装、足場の解体を行ない、建物の外観が見えるようになりました。12月は地下2階～地上4階の全階にわたって床仕上・書架・家具据付等を行っていきます。