

工事進捗状況写真 (平成22年12月施工)



▲全景(南側より)

平成22年 12 月 25 日 撮影



▲全景(東側より)

平成22年 12 月 25 日 撮影



▲全景(北側より)

平成22年 12 月 25 日 撮影



▲内装仕上工事 地下1階 読書室 内装工事完了状況

平成22年 12 月 29 日 撮影

※ 写真は地下1階読書室の内装工事完了状況です。

写真中央の螺旋階段廻りに見える柱状のものは、シャッターの方立(ほおだて)です。
火災時に下階との防火区画を形成する為に設置しており、火災報知器と連動してシャッターが降りてきます。

○ 1 月は12月に引続き地下2階～地上4階の全階にわたって仕上・書架・家具据付等を行います。また、消防署や建築指導課等の工事完了検査を受ける予定です。