

工事進捗状況写真 (平成23年1月施工)



▲全景(南側より)

平成23年1月25日撮影



▲全景(東側より)

平成23年1月25日撮影



▲全景(北側より)

平成23年1月25日撮影



▲内装仕上工事 2階 読書室 内装工事完了状況

平成23年1月28日撮影

※写真は2階読書室の内装完了状況です。

11月の天井・壁塗装完了、床仕上げ前の状況と比べるとよくわかりますが、床のタイルカーペット敷、書架の据付工事等が進み、工事が完了しています。

○1月末日をもって、建物の本工事は完了しました。
各全景写真で屋上に乗っている資材は、別途工事の屋上緑化工事で使用するパレットや軽量土です。 今後は7月のオープンに向けて、図書システムの導入や図書の搬入・整理等が行われます。
工事記録については今回で終了です。
約3年に渡る本工事をあたたかく見守っていただき、ありがとうございました。