

令和2年度(12月～3月)LINE情報提供/通報 対応状況

年月	番号	通報日時		住所	現地状況	線のまち推進課の対応状況	詳細
令和2年12月	1	12月31日	13:52	桜堤2(桜堤公園)	手すりのぐらつき、ロープ柵破断	対応済	補修済
令和3年1月	1	1月1日	15:21	境南町4(JR高架下ぼっぼ公園西隣)	施設内オブジェによる怪我	管理外	管理者連絡済
	2	1月2日	16:00	桜堤2(桜堤公園)	橋床面のガタつき	対応済	補修済
	3	1月24日	14:35	関前3(大師通り公園)	ブランコの損壊	対応済	補修済
令和3年2月	1	2月2日	19:36	八幡町2(街路樹市55号)	街路樹の添木からの釘の突出	対応済	撤去済
	2	2月7日	13:56	西久保1(西久保公園)	水飲場排水柵付近の浸水	対応済	作業済
	3	2月15日	9:02	吉祥寺東町4(東町防災広場)	1週間前からの園内放置物	対応済	作業済
	4	2月16日	20:41	緑町2(むさしの市民公園)	遊具の板の外れ	対応済	補修済
	5	2月17日	10:33	吉祥寺北町2(みやび青葉公園)	ブランコ下地面から2か所金具が突出	対応済	補修済
	6	2月20日	9:53	(都立井の頭恩賜公園)	滑り台下地面のひび割れ	管理外	管理者連絡済
	7	2月20日	11:35	桜堤2(桜堤公園)	フェンスのボルト外れ	対応済	補修済
	8	2月22日	19:21	八幡町4(八幡町公園)	遊具使用禁止テープの破断	対応済	補修済
	9	2月28日	11:36	西久保1(西久保公園)	地面からの鉄筋突出	対応済	作業済
令和3年3月	1	3月6日	14:31	境南町3(境南町防災広場)	南西側街灯の明滅	対応済	補修済
	2	3月9日	13:35	境南町3(もみじ山公園)	水飲場排水柵の詰まり	対応済	作業済
	3	3月15日	14:04	吉祥寺本町3(吉祥寺西公園)	注意看板のぐらつき	対応済	補修済
	4	3月30日	8:08	緑町2(むさしの市民公園)	入口塀上部の剥がれ	対応済	補修済