

令和4年度(4月～2月)LINE情報提供/通報 対応状況

年月	番号	通報日時	住所	現地状況	線のまち推進課の対応状況	詳細
令和4年4月	1	4月9日 10:57	東町4(本田東公園)	遊具使用禁止テープの劣化	対応済	作業済
	2	4月10日 7:58	桜堤2(上水南公園)	ネットの劣化による穴開き	対応済	補修済
	3	4月17日 15:32	境南町3(もみじ山公園)	樹木番号標識の落下	対応済	作業済
	4	4月25日 17:53	境南1(街路樹)	支障枝	対応済	作業済
	5	4月30日 10:21	境南3(もみじ山公園)	公園入口ブロックの浮き	対応済	作業済
令和4年5月	1	5月6日 15:05	境南町1(市道第73号線)	支障枝	対応済	作業済
	2	5月7日 9:58	関前1(久保公園)	スズメバチの飛来	対応済	周知済
	3	5月20日 14:14	境南1丁目(境南通り)	支障枝	対応済	作業済
令和4年6月	1	6月10日 7:57	中町3(もくせい公園)	水飲み場排水柵の詰まり	対応済	作業済
	2	6月11日 15:53	市道第12号線(東京都管理)	チャドクガの発生	対応済	管理者連絡済
	3	6月25日 9:50	市道第74号線	枯枝の落下	対応済	作業済
	4	6月29日 14:16	市道第309号線	越境枝	対応済	管理外
	5	6月29日 14:20	桜堤遊歩道	日陰が無くなってしまった	対応済	管理外
	6	6月29日 14:33	桜堤遊歩道	樹木にテープが巻いてある	対応済	説明済
	7	6月29日 19:55	吉祥寺北緑地	雑草が伸びている	対応済	作業済
令和4年7月	1	7月15日 14:33	八幡町1(グリーンパーク緑地)	枯枝、倒木	対応済	作業済
	2	7月24日 16:58	西久保2(西久保2丁目防災広場)	スズメバチの営巣	対応済	作業済
	3	7月25日 13:19	市道第302号線(境南コミュニティ通り)	植栽繁茂	管理外	主管課連絡済
	4	7月25日 13:23	市道第302号線(境南コミュニティ通り)	植栽繁茂	対応済	作業済
令和4年8月	1	8月7日 7:58	北町3(北町3丁目第2緑地)	地面からパイプの突出	対応済	作業済
	2	8月14日 10:36	北町2(はなもみじ公園)	ミツバチの営巣	対応済	周知済
	3	8月29日 23:04	境3(本村西公園)	植栽等の繁茂	対応済	作業済
	4	8月31日 12:02	北町3(さわやか公園)	越境枝	対応済	作業済
	5	8月31日 12:26	市道第240号線	枯損木	対応中	確認済
令和4年9月	1	9月6日 11:18	境3(松美橋公園)	草木の繁茂	対応済	作業済

令和4年10月	1	10月1日	15:55	西久保2(西久保二丁目防災広場)	注意喚起シールの劣化	対応済	周知済
	2	10月11日	11:44	境5(さかい西公園)	健康器具の破損によるネジ頭の突出	対応済	補修済
	3	10月12日	7:24	境4(第3しろがね公園)	草木の繁茂	対応済	作業済
	4	10月19日	8:08	吉祥寺本町3(吉祥寺西公園)	不法駐輪	対応済	周知済
	5	10月19日	13:12	関前1(グリーンパーク遊歩道)	草木の繁茂	対応済	作業済
	6	10月19日	16:18	八幡町1(グリーンパーク緑地)	草木の繁茂	対応済	作業済
令和4年11月	1	11月8日	12:14	吉祥寺本町4(もみのき公園)	竹垣の破損	対応中	確認済
	2	11月14日	19:39	桜堤2(桜堤公園)	扉が開放したまま閉まらない	対応済	補修済
	3	11月14日	19:42	桜堤2(桜堤公園)	扉が開放したまま閉まらない	対応済	補修済
	4	11月17日	9:29	境南町3(境本公園)	越境枝	対応済	作業済
令和4年12月	1	12月16日	9:05	桜堤2(桜堤公園)	橋の欄干の腐朽	対応中	確認済
	2	12月16日	13:47	境3(松美橋公園)	犬の糞放置	対応済	回収済
	3	12月29日	15:02	中町3(中央通り公園)	水飲み場手洗い水栓の水が出ない	対応済	補修済
令和5年1月	1	1月7日	7:32	境1丁目(高架下)	支障枝	対応済	管理者連絡済
	2	1月7日	16:59	西久保2丁目(西久保二丁目防災広場)	注意喚起シールの劣化	対応済	交換済
	3	1月10日	12:08	桜堤2丁目(桜堤公園)	支障枝	対応中	確認済
	4	1月27日	7:27	境南町2丁目(境南ふれあい広場公園)	芝生のはげ	対応中	確認済
	5	1月30日	14:40	境南町2丁目(境南ふれあい広場公園内)	トイレへの防犯カメラ設置	管理外	管理者連絡済
令和5年2月	1	2月4日	11:31	西久保1丁目(三谷公園)	えさ撒き	対応済	清掃済
	2	2月7日	9:40	境南町2丁目(境南ふれあい広場公園)	散水の蓋が無い	対応中	確認済