

ナミュール・ノートルダム修道女会資料調査概要報告

1. ナミュール・ノートルダム修道女会資料調査・ヒアリング記録

日時：2025 年 2 月 17 日ほか 場所：ノートルダム清心女子大学、メール
ナミュール・ノートルダム修道女会：シスター1 名 マヌ都市建築研究所：2 名

○1960 年代のカトリック界の動向

- ・1962～65 年、カトリック全体の動向として、大転換とよばれる方針転換があった。それ以前は修道院に閉じこもって修練を積むことが中心だったが、大転換によって、積極的に外とつながることがよしとされ、服装も変化した。

○吉祥寺（旧赤星邸）時代の様子

【全体】

- ・カトリックの大転換の前後で、外との関わり方や生活の様子などが大きく変わった。
- ・最も多い時期で 30 人ほどのシスターが住んでいた（1962 年頃から人数が増えたと聞いている）。
- ・シスター在住時に、雨漏り、他大きな修理の記憶はない。丈夫な建物だった印象がある。
- ・部屋ごとの名前があった（部屋による）が、棟ごとの呼び名はなかった。
- ・門を開放していた時期は、成蹊学園の続きのような印象もあった。
- ・東京に拠点があるのは、上智大学の夜間神学講座へ通える点も便利であった。
- ・ベースキャンプの幼稚園で教えているシスターがおり、幼稚園児が来ることがあった。入口を開放し、近所の子ども達がよく遊びに来ていた。

【建物の各部屋・設備について】

- ・1 階リビング・ダイニングの板敷の床は、毎週ワックスがけをした。
- ・1 階夫人室の着物を入れる棚は、祭服入れにしていた。長いので便利だった。
- ・中庭の石（水盤）を 100 万円ほどで売ってほしいという人がいたと聞いている。
- ・昔の使用人室にあたるどころ（解体）には、石造りの洗濯槽、洗濯機、冷蔵庫等があった。セント・アロイシヤスと呼んでいた。
- ・2 階パントリーは薬を置く部屋として使っていた。エレベーターがどうなっていたかはっきりしないが、動かしたことはない。
- ・2 階旧インナーバルコニーは管区事務長の部屋だった。
- ・2 階旧主人寝室は、管区長室だった。
- ・3 階のバラックはシスターの増加に伴って増築された。入会直後の新人が一部屋 3、4 人で使っていた。「天国の門」という呼び名だったが、棺桶ベッドと呼ばれる狭いベッドやうるさいことから、陰で「地獄の門」と呼ぶ人たちもいた。

- ・（1980年9月入会のシスター・トネより）3階バラックは、入会時にはなかった。しかし、事前に見学したときにはあった。時期は1979年だったと思う。（1981年の写真にはなく、1978年の写真にはある。1979年頃、修室棟の増築と同時期に解体されたと推定できる）
- ・外にボイラー室があり、ボイラーはそちらが主と認識していた。地下に行くことはなかった。
- ・初期は井戸水を使っていた。マンションが建設されてから使えなくなった。

【庭、敷地全体について】

（大転換前）

- ・庭は園路のように整えられ、シスターたちが散歩していた。あまり外に出なかったのも、貴重な散歩道だったと思う。

（大転換後）

- ・敷地の出入口は開放し、近所の子ども達がよく遊びに来ていた。一緒に仮面ライダーごっこをしたこともある。
- ・庭でよく食事をした。特にアメリカのシスターたちから外で食事を楽しむ習慣が取り入れられたのだと思う。
- ・庭で日曜学校の関係者の結婚披露パーティーが行われたことがある。西荻窪や吉祥寺のお店のケータリングが入った。
- ・庭の手入れもよくした。シスターだけでなく、日曜学校の関係者が手伝うこともあった。
- ・学生運動が盛んな時代、大学では話せない話題もあり、大学の仲間を招いて庭で話し合った。
- ・難しい事情があり、困っていた男性を匿うような形で泊めたことがある。先輩シスターには怒られなかった。
- ・庭の南東隅には洗濯場があった。足元はコンクリート。隣家に近く、シーツなどは干せたが、下着などは別の場所に干していた。いつからか、屋上に物干し場ができた。
- ・噴水に像が置かれた時期は、はっきりとは分らない。
- ・南西隅にヨセフ像があった。時期ははっきりしない。
- ・あずまや「恵の家」の記憶はあまりない。（話し手の）シスターが不在だった74～85年頃に作られたのではないかと思うが、時期ははっきりとは分らない。
- ・洗濯場やあずまやを、修道女会が新しく基礎を打ってつくることは考えづらい。元からあった何かを利用した可能性が高いと思われる。

【近所】

- ・向かいにエノモトさんという質屋があった。
- ・北東の日本家屋に住んでいた方から、日本画を教わっていた。
- ・マナーの先生が来ていた。

2. 主な閲覧資料

○写真（アルバム等）

- ・修道女会時代の各部屋や庭での過ごし方がうかがえる。
- ・これまでにあまりなかった角度や年代の写真があり、今後、建物・庭の履歴の追記や当初仕様の推定につなげられる。
- ・撮影年代が不明のものもあるが、写真上の表示、写真とともにあったメモ、写っている人の入会年度等から、一部は特定できた。

【写真の一部】



庭の様子

上：年代不明・噴水の像設置前

下：1971～72 年頃



3 階バラックがある頃

（1979 年以前）

上：南面

下：玄関前



3 階

2 階

1 階

コンクリート塗装前のカラー写真（部分）

（1979 年以前）

南面

○会報、日誌、手紙等の文書

- ・修道女会が取得した経緯や、修道女会時代の催し、暮らしの様子に触れた記述があるとみられる（内容・年代等の詳細は確認中）。